



COMUNICADO DE RECALL

"AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS RZR TURBO S E RZR PRO XP, ANO 2018 A 2020**, fabricados entre 13 de março de 2018 a 30 de janeiro de 2020, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a **verificação das costuras dos cintos de segurança e, se necessário, as respectivas reparações, sem qualquer custo.**

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

MODELO		CHASSI
Z18VEL92BR	RZR-18,TURBO,S,72,DX,INDY RED	3NSVEL925JF408721
		3NSVEL923JF409138
		3NSVEL929JF409144
		3NSVEL922JF413259
		3NSVEL920JF410795
Z18VEL92LK	RZR-18,TURBO,S,72,DX,LTN,BLUE	3NSVEL924JF413151
		3NSVEL922JF413150
		3NSVEL926JF413149
		3NSVEL925JF416642
		3NSVEL923JF416641
		3NSVEL928JF416649
		3NSVEL920JF416645
		3NSVEL921JF416640
		3NSVEL926JF416651
		3NSVEL927JF416643
		3NSVEL929JF416644
		3NSVEL924JF416650
		3NSVEL922JF416646
		3NSVEL926JF416648
		3NSVEL924JF416647
		3NSVEL921JF418226
		3NSVEL923JF418227
		3NSVEL92XJF418239
		3NSVEL923JF418230
3NSVEL923JF418244		
3NSVEL922JF418235		



		3NSVEL924JF418236
		3NSVEL928JF418241
		3NSVEL925JF418228
		3NSVEL929JF418233
		3NSVEL92XJF418225
		3NSVEL925JF418231
		3NSVEL928JF418238
		3NSVEL928JF418224
		3NSVEL926JF418240
		3NSVEL921JF418243
		3NSVEL92XJF418242
		3NSVEL920JF418234
		3NSVEL927JF418232
		3NSVEL927JF418229
Z19VEL92LR	RZR- 19,TURBO,PROXP,72,LTN,I.RD	3NSVEL929KF580283
		3NSVEL924KF580269
		3NSVEL922KF580285
		3NSVEL921KF580276
		3NSVEL927KF580279
		3NSVEL922KF580271
		3NSVEL928KF580288
		3NSVEL920KF580284
		3NSVEL925KF580278
		3NSVEL927KF580282
		3NSVEL925KF580281
		3NSVEL926KF580273
		3NSVEL923KF580277
		3NSVEL926KF580290
		3NSVEL92XKF580289
		3NSVEL923KF580280
		3NSVEL924KF580286
		3NSVEL928KF580291
		3NSVEL926KF580287
		3NSVEL928KF587130
		3NSVEL927KF587118
		3NSVEL924KF587125
		3NSVEL92XKF587128
		3NSVEL927KF587135



		3NSVEL921KF587132
		3NSVEL920KF587123
		3NSVEL928KF587127
		3NSVEL924KF587139
		3NSVEL920KF781036
Z20RAD92LC	RZR-20,64,T,DX,E28,WH.LTNGT	3NSRAD929LG820916
		3NSRAD928LG819112
		3NSRAD92XLG819113
		3NSRAD927LG820218
		3NSRAD925LG820220
		3NSRAD921LG820215
		3NSRAD925LG820217
		3NSRAD929LG820219
		3NSRAD927LG820221
		3NSRAD923LG820216
		3NSRAD920LG820223
		3NSRAD922LG820224
		3NSRAD929LG820222
		3NSRAD922LG820918
		3NSRAD925LG820914
		3NSRAD928LG820924
		3NSRAD92XLG820925
		3NSRAD925LG820928
		3NSRAD924LG820919
		3NSRAD926LG820923
		3NSRAD925LG820931
		3NSRAD920LG820920
		3NSRAD927LG820915
		3NSRAD920LG820917
		3NSRAD922LG820921
		3NSRAD923LG820913
		3NSRAD921LG820926
		3NSRAD924LG820922
		3NSRAD921LG822305
		3NSRAD924LG822296
		3NSRAD926LG822302
		3NSRAD928LG822303
3NSRAD927LG822292		



		3NSRAD927LG822308
		3NSRAD928LG822298
		3NSRAD922LG822300
		3NSRAD929LG822293
		3NSRAD925LG822291
		3NSRAD925LG822307
		3NSRAD923LG822306
		3NSRAD925LG822310
		3NSRAD927LG822311
		3NSRAD929LG822309
		3NSRAD926LG822297
		3NSRAD922LG822295
		3NSRAD927LG823703
		3NSRAD924LG823707
		3NSRAD922LG823706
		3NSRAD929LG823704
		3NSRAD925LG823702
		3NSRAD920LG823705
		3NSRAD926LG823708
		3NSRAD920LG825776
		3NSRAD924LG825778
		3NSRAD922LG825777
		3NSRAD926LG825782
Z20R4D92AC	RZR-20,64,T,MP,DX,WH.LTNG	3NSR4D922LG821610
		3NSR4D927LG822042
		3NSR4D925LG825960
		3NSR4D92XLG826537
		3NSR4D921LG826538
		3NSR4D926LG161605
Z20RAB92LR	RZR-20,64,T,OPT1,LTN,I.RED	3NSRAB929LG819110
		3NSRAB920LG820209
		3NSRAB927LG820207
		3NSRAB924LG820214
		3NSRAB925LG820206
		3NSRAB923LG820205
		3NSRAB922LG822317
		3NSRAB920LG822316
		3NSRAB929LG822315



		3NSRAB924LG822318
		3NSRAB926LG822319
		3NSRAB928LG825769
		3NSRAB921LG825760
		3NSRAB924LG825767
		3NSRAB929LG825764

RZR TURBO S, RZR PRO XP 2018 a 2020



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO CHASSI

Os cintos de segurança de alguns Veículos foram fabricados com falta de costura podendo levar à uma inadequada imobilização do ocupante e provocar **ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao ocupante e/ou terceiros**. O tempo estimado para a inspeção, e se necessário, reparação ou substituição dos cintos de segurança será de 1 hora. A Polaris Brasil informará aos consumidores tão logo as peças para reparo estejam disponíveis nas concessionárias.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: - Concessionárias autorizadas da Polaris, nos endereços indicados abaixo: www.polarisdobrasil.com