



## COMUNICADO DE RECALL

### "AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS RANGER 1000 ano/modelo 2020-2021, fabricados entre 21 de julho de 2020 a 22 de julho de 2020**, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a "**verificação e se necessário a substituição do pedal do acelerador**", sem qualquer custo.

**O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.**

Modelo		Chassi
R20TAA99A1	RGR-20,1K, FS, SGREEN	3NSTAA99XLN230818 e 3NSTAA99XLN230821
		3NSTAA990LN230827 e 3NSTAA990LN230830
		3NSTAA991LN230819 e 3NSTAA991LN230822
		3NSTAA992LN230828 e 3NSTAA992LN230831
		3NSTAA994LN230829 e 3NSTAA994LN230832
		3NSTAA995LN230824
		3NSTAA996LN230833
		3NSTAA997LN230825
		3NSTAA998LN230817, 3NSTAA998LN230820 e 3NSTAA998LN230834
		3NSTAA999LN230826
R21TAA99A1	RGR-21, 1K, SGREEN	3NSTAA996LN230816

## RANGER 1000



**NÚMERO DO CHASSI**

Alguns Veículos foram fabricados com pedal de aceleração que pode retardar o retorno dos Veículos à posição de marcha lenta e, conseqüentemente, **causar ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.**

Insistimos que, até a nossa avaliação, os Veículos não sejam utilizados. **As verificações e reparos são gratuitos** e o tempo estimado é de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: [garantiabr@polaris.com](mailto:garantiabr@polaris.com)
- Endereço eletrônico: [www.polarisdobrasil.com](http://www.polarisdobrasil.com)