

Polaris Sportsman 570

POLARIS



POLARIS SPORTSMAN 570

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") convoca os proprietários dos veículos Sportsman 570 (apenas de 1 lugar), ano/modelo 2021-2023, fabricados entre 12 de fevereiro de 2021 a 25 de maio de 2022, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a **inspeção do chicote elétrico do veículo**.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

		CHASSIS					
		4XASEA57MA716880	4XASEA579MA716859	4XASEA576MA727857	4XASEA573MA738209	4XASEA574NA745512	4XASEA576NA145414
		4XASEA573MA714072	4XASEA571MA716709	4XASEA573MA727856	4XASEA574MA738168	4XASEA575NA745521	4XASEA575NA145422
		4XASEA573MA714069	4XASEA579MA716778	4XASEA57XMA735579	4XASEA573MA738243	4XASEA573NA745503	4XASEA577NA145423
		4XASEA578MA714066	4XASEA575MA716793	4XASEA576MA735580	4XASEA575MA738213	4XASEA572NA745573	4XASEA576NA145395
		4XASEA576MA714065	4XASEA576MA716706	4XASEA576MA735529	4XASEA577MA738097	4XASEA571NA745578	4XASEA575NA145405
		4XASEA57XMA714067	4XASEA576MA716785	4XASEA573MA735570	4XASEA577MA738102	4XASEA572NA745574	4XASEA579NA145410
		4XASEA574MA714064	4XASEA572MA716783	4XASEA571MA735566	4XASEA573MA738212	4XASEA572NA745539	4XASEA571NA145420
		4XASEA570MA714062	4XASEA57XMA716725	4XASEA572MA735611	4XASEA579MA738098	4XASEA573NA745551	4XASEA573NA145421
		4XASEA571MA714068	4XASEA577MA716715	4XASEA578MA735564	4XASEA573MA738100	4XASEA571NA745581	4XASEA573NA145418
		4XASEA575MA716664	4XASEA572MA716704	4XASEA577MA735569	4XASEA576MA738186	4XASEA571NA745547	4XASEA571NA145417
		4XASEA573MA716663	4XASEA57XMA716708	4XASEA570MA735574	4XASEA572MA738217	4XASEA570NA745538	4XASEA573NA145404
		4XASEA57XMA716787	4XASEA579MA719843	4XASEA574MA735559	4XASEA573MA738114	4XASEA570NA745569	4XASEA570NA145425
		4XASEA579MA716795	4XASEA570MA719844	4XASEA575MA735585	4XASEA576MA738110	4XASEA572NA745542	4XASEA570NA145408
		4XASEA571MA716693	4XASEA577MA719873	4XASEA574MA735576	4XASEA578MA738271	4XASEA571NA745550	4XASEA57XNA145402
		4XASEA579MA716682	4XASEA577MA719937	4XASEA574MA735528	4XASEA57XNA745367	4XASEA573NA745582	4XASEA572NA145426
		4XASEA570MA716683	4XASEA57XMA723108	4XASEA572MA735608	4XASEA57XNA745353	4XASEA573NA745579	4XASEA57XNA145416
		4XASEA578MA716786	4XASEA574MA723105	4XASEA573MA735553	4XASEA577NA745357	4XASEZ571NA747698	4XASEA575NA145467
		4XASEA577MA716794	4XASEA570MA723103	4XASEA575MA735571	4XASEA577NA745360	4XASEZ579NA747707	4XASEA57XNA145447
		4XASEA571MA716791	4XASEA570MA723098	4XASEA576MA735577	4XASEA579NA745361	4XASEZ579NA747707	4XASEA577NA145454
		4XASEA579MA716800	4XASEA574MA723086	4XASEA578MA735578	4XASEA572NA745363	4XASEZ571NA747703	4XASEA577NA145456
		4XASEA577MA716696	4XASEA575MA723078	4XASEA577MA735572	4XASEA57XNA745370	4XASEZ572NA747693	4XASEA576NA145462
		4XASEA578MA716707	4XASEA578MA723107	4XASEA574MA735562	4XASEA570NA745359	4XASEZ579NA747710	4XASEA573NA145466
		4XASEA570MA716779	4XASEA577MA723101	4XASEA573MA735567	4XASEA578NA745352	4XASEZ573NA747704	4XASEA570NA145473
		4XASEA573MA716792	4XASEA578MA723110	4XASEA570MA735610	4XASEA579NA745358	4XASEZ57XNA747697	4XASEA576NA145431
		4XASEA578MA716863	4XASEA579MA723097	4XASEA574MA735612	4XASEA571NA745364	4XASEZ570NA747711	4XASEA572NA145457
		4XASEA57XMA716790	4XASEA572MA723104	4XASEA574MA735609	4XASEA574NA745364	4XASEZ574NA747713	4XASEA57XNA145464
		4XASEA570MA716782	4XASEA57XMA723111	4XASEA575MA735599	4XASEA573NA745369	4XASEZ572NA747709	4XASEA572NA145460
		4XASEA576MA716799	4XASEA576MA723106	4XASEA578MA735581	4XASEA575NA745356	4XASEZ570NA747708	4XASEA571NA145448
		4XASEA574MA716798	4XASEA579MA723102	4XASEA576MA735563	4XASEA570NA745624	4XASEZ57XNA747702	4XASEA574NA145461
		4XASEA574MA716672	4XASEZ573MA726155	4XASEA571MA735616	4XASEA576NA745627	4XASEZ571NA747717	4XASEA578NA145466
		4XASEA574MA716719	4XASEZ575MA726139	4XASEA571MA735652	4XASEA57XNA745629	4XASEZ573NA747705	4XASEA579NA145469
		4XASEA578MA716772	4XASEZ57XMA726153	4XASEA575MA735568	4XASEA576NA745630	4XASEZ573NA747699	4XASEA577NA145471
		4XASEA570MA716703	4XASEZ578MA726149	4XASEA570MA735543	4XASEA578NA745631	4XASEZ578NA747715	4XASEA574NA145458
		4XASEA579MA716781	4XASEZ571MA726154	4XASEA577MA735605	4XASEA575NA745635	4XASEZ577NA747706	4XASEA578NA145463
		4XASEA579MA716764	4XASEZ574MA726150	4XASEA579MA735573	4XASEA570NA745460	4XASEA579NA145424	4XASEA573NA145449
		4XASEA577MA716780	4XASEA571MA735602	4XASEA572MA735642	4XASEA57XNA745632	4XASEA578NA145396	4XASEA574NA145475
		4XASEA574MA716784	4XASEA577MA727858	4XASEA573MA735651	4XASEA578NA745628	4XASEA57XNA145397	4XASEA574NA145430
		4XASEA571MA716774	4XASEA571MA727855	4XASEA576MA737992	4XASEA577NA745522	4XASEA571NA145398	4XASEA576NA145459
		4XASEA572MA716721	4XASEA574MA727851	4XASEA578MA737914	4XASEA570NA745491	4XASEA573NA145399	4XASEA579NA145455
		4XASEA574MA716722	4XASEA578MA727853	4XASEA578MA737993	4XASEA577NA745536	4XASEA576NA145400	4XASEA573NA145452
		4XASEA574MA716705	4XASEA579MA727859	4XASEA575MA738048	4XASEA574NA745626	4XASEA577NA145406	4XASEA571NA145658
		4XASEA570MA716796	4XASEA576MA727852	4XASEA570MA738216	4XASEA571NA745533	4XASEA572NA145409	4XASEA578NA145415
		4XASEA570MA716720	4XASEA572MA727850	4XASEA571MA738094	4XASEA572NA745625	4XASEA572NA145412	4XASEA571NA145403

O chicote elétrico pode entrar em contato com a linha de freio e/ou estrutura do veículo, resultando em perda potencial dos freios dianteiros e/ou incêndio e, consequentemente, provocar ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

Insistimos que, até a nossa avaliação e reparo, os veículos não sejam utilizados. As verificações e reparos são gratuitos e o tempo estimado é de 1 hora. As peças para reparo ainda não estão disponíveis, sendo certo que a Polaris do Brasil informará tais peças estejam disponíveis.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com